



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

ANEXO I

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

DISPENSA Nº 045/2021

PROC. ADM. LICITATÓRIO Nº 147/2021

OBJETO: “Contratação de Empresa para prestação de serviço de retífica de Motor Diesel Completo Tipo Maxx 444, Tier 3, para máquina Retroescavadeira JCB C3X, ano 2012/2012, Chassi nº 9B9214T44CBDT4966, Série do Motor nº SA320/40337U0605212, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas”.

Descrição do Item	Quantidade	Unidade
Válvula Escape	08	Unid.
Cola Vedante para Junta de Motor 70g	01	Unid.
Thinner 6000 5lts	01	Unid.
Filtro Lubrificante	01	Unid.
Válvula Termostática	01	Unid.
Retentor Traseiro	01	Unid.
Aditivo para Radiador	04	Lts.
Retentor Dianteiro	01	Unid.
Camisa de Bloco	04	Unid.
Jogo de Junta Superior do Motor	01	Jg.
Cola Silicone de Alta Temperatura Cinza 70ml	03	Unid.
Válvula de Admissão	08	Unid.
Selo de Temperatura do Motor	02	Unid.
Selo d'água do Motor	09	Unid.
Tinta para Motores 900ml	01	Unid.
Virabrequim	01	Unid.
Guia de Válvula	16	Unid.
Óleo de Motor Diesel – 15W40	01	Lts.
Filtro de Combustível	01	Unid.
Bomba d'água	01	Unid.
Bomba de Óleo	01	Unid.
Jogo de Junta Inferior do Motor	01	Jg.
Bronzina de Biela Standard	01	Unid.
Bronzina de Mancal Standard	01	Unid.
Pistão Anéis Standard	04	Unid.
Vedador de Válvula	16	Unid.
Arruela de Encosto Standard	02	Unid.
Bucha de Biela	04	Unid.
Trava de Válvula	32	Unid.
Bucha do Comando	01	Unid.
Sede de Válvula	08	Unid.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Sede da Válvula de Escape	01	Unid.
Parafuso de Biela	08	Unid.
Bomba Injetora Completa	01	Unid.
Bico Injetor	04	Unid.
Serviço de limpeza química do motor	01	Serv.
Serviço de embuchar e mandrilhar biela	04	Serv.
Serviço de embuchar e mandrilhar bucha	01	Serv.
Serviço de limpeza química do cabeçote	01	Serv.
Serviço de mandrilhar mancal	01	Serv.
Serviço de plainar base do bloco	01	Serv.
Serviço de encamisar / retificar / brunir	01	Serv.
Serviço de ajuste e controle de qualidade	01	Serv.
Serviço de adaptar guia de válvulas	16	Serv.
Serviço de pintura do motor	01	Serv.
Serviço de teste dinamômetro	01	Serv.
Serviço de teste de trinca do cabeçote	01	Serv.
Serviço de teste magnaflux	01	Serv.
Serviço de conferir alinhamento de biela	04	Serv.
Serviço de montagem completa do cabeçote	01	Serv.
Serviço de ajuste de alojamento de biela	04	Serv.
Serviço de desmontar e montar motor	01	Serv.
Serviço de assentamento de válvula	16	Serv.
Serviço de substituir sede de válvula de admissão	08	Serv.
Serviço de substituir sede de válvula de escape	08	Serv.
Serviço de plainar base do cabeçote	01	Serv.
Serviço de retífica da sede de válvula	16	Serv.

Taquarituba/SP, 20 de setembro de 2021.

ALEXANDRE SOUZA DE MORAES

Agente de Contratação

ROSILDO DONIZETI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Transportes e Compras